

## Lækagesporing på vand- og varmeanlæg i enfamiliehuse samt jordlagte ledninger



Århus Termografi & Inspektion ApS råder over 4 målevogne med udstyr til lokalisering af lækager under alle gulvbelægninger og på nedgravede ledninger.

Lækager på vandinstallationer og varmeanlæg i bygninger kan vi lokalisere indenfor nogle få centimeter, således kan reparation af skaden begrænses til ophugning af nogle ganske få fliser eller lignende.



Til lækagesporing i bygninger anvender vi termografiudstyr, sporegas, lyttesporing og sporing med radioaktiv isotopvæske. Vi benytter den sporingsmetode, som giver det mest nøjagtige sporings resultat. Derfor medbringer vores målevogne altid udstyr til at kunne foretage samtlige sporingsmetoder.



Lækagesporing på jordledninger foretages med korrelator og sporegas.

Disse to metoder giver en nøjagtig sporing af lækager på jordledninger.

Ledningssøgning foretages på både hårde rør og plastrør.

**Århus Termografi & Inspektion ApS**

**Østermarksvej 13**

**8381 Tilst**

**Tlf. 86241677**

**mail: [post@aarhus-termografi.dk](mailto:post@aarhus-termografi.dk)**